Cuidado y Mantenimiento Del Laminado



800.242.2303 info@wibenchmfg.com

Limpieza adecuada del laminado

Es muy común que el laminado tenga marcas de suciedad, marcas de huellas, manchas o residuo sobre él. Estos pueden ocurrir por el uso diario y por el manejo del producto. Por lo general, estas marcas son fáciles de eliminar con la técnica de limpieza adecuada.

Aquí hay 3 formas de limpiar su superficie laminada*:

*Comience siempre con el primer método, ya que es la técnica más suave y luego continúe hacia abajo si es necesario.

Paso 1

Lavar la superficie con agua y jabón. Puedes usar un jabón para platos como Dawn. Después de limpiar la superficie laminada con una toalla húmeda, siga con una toalla limpia y seca. (Evite usar cualquier tipo de almohadillas abrasivas o limpiadores porque pueden opacar, rayar o decolorar permanentemente la superficie).

Paso 2

Usa alcohol isopropílico... Limpie la superficie con la toalla. Mientras parpadea el alcohol isopropílico, límpielo con una toalla limpia y seca. Utilice el EPP adecuado. (Equipo de protección personal: los ejemplos serían guantes y una careta).

Paso 3

Utilice xileno para limpiar la superficie. Limpie con una toalla y xileno. Luego use una toalla limpia y seca para secar la superficie. El xileno reacciona rápido, así que trabaje en áreas más pequeñas. Deje reposar la parte superior durante un minuto y repita el proceso si es necesario. Use el equipo de protección personal adecuado, que incluye guantes, un protector facial para productos químicos y permanezca **SIEMPRE** en un área bien ventilada. T**enga en cuenta que este paso debe realizarse solo si los pasos 1 y 2 no funcionan.**